



فاتوره ضريبية - Tax Invoice

JED-PET-SAHER-WRS

1662

JED-PET-SAHER-WRS

JEDDAH

الاسم Name	National Transportation Solutions Company	سنة الصنع Year	2023	الفاتورة Invoice	M-1662-34423
رقم الهاتف Phone	966540329478	الطراز Make	TOYOTA	عداد الكيلومتر Mileage	87489
رقم اللوحة Plate	4653UXB	الموديل Model	HILUX	التاريخ Date	2024-02-10
رقم الشاصيه VIN	MROBB8CD8P4114610	المحرك Engine	4 cyl. 3.0L F.I. Turbo Diesel	الوقت Time	11:23 AM

Checklist	قائمة الفحص	الوضع الحالي/Status	نقاط الفحص	Services Completed	اتمام الخدمة
Oil Change			خدمة غيار الزيت	Gold Service	53.04
Radiator Fluid Check			فحص سائل مبرد المحرك	4.00 PETFLEET15W40 - 6X4 FLEETMASTER LD API CH4 SAE 15W40	
Brake Fluid Check			فحص سائل الفرامل	4.00 Extra PETFLEET15W40 - 6X4	40.16
Air Filter check			فحص فلتر الهواء	(فليت ماستر 15 ديليو 40) 4 x 6 لتر	
Battery Fluid Check*			فحص ماء البطارية	Mighty Oil Filter Service	
Windshield Water reservoir refill			تعبئة ماء المساحات	1.00 M3600 Oil Filter	16.52
Tire Pressure Check			فحص هواء الاطارات	فلتر زيت	
Power Steering Fluid Check*			فحص سائل نظام المقود	Fleet Billing Information	معلومات فريق الاسطول
Interior Vacuum Cleaning			تنظيف داخل السيارة	Fleet Name / اسم الشركة	National Transportation Solutions Company
Transmission Fluid Check*			فحص سائل ناقل الحركة	Fleet Address	
Differential Fluid Check*			الفرق السوائل	Fleet City	Jeddah
Chassis lubrication *			تشحيم اسفل الشاصيه	Account / رقم الحساب	PFMC180
Wipers Blades Check			فحص جلدة المساحات	Vehicle ID Number (VIN)	MROBB8CD8P4114610
Lights Check			فحص الانوار	Fleet VAT #	300046072610003
Windows Cleaning			تنظيف الزجاج	Subtotal before VAT	109.72
				Tax	16.46
				Total	126.18

المدير Manager	الفحص النهائي Courtesy	المبلغ المدفوع Amount Tendered	126.18
HUBERT CERBIT	HUBERT CERBITO	Fleet Account: 126.18 Round 0.00	
اعلى المركبة Upper Tech	اسفل المركبة Lower Tech	Change	0.00
Jeric balingasa mil	Jeric balingasa mil		

Return for Service	اعادة المركبة للخدمة
Next Service Date تاريخ الخدمة القادمة	10-05-2024
OR Mileage عداد الكيلومترات	92489 %KM%

Service Remarks	ملاحظات الخدمة
-----------------	----------------

I agree to collect the balance quantity of Engine oil against the oil charged during the service done on my vehicle: أأرغب باستلام كمية زيت المحرك المتبقية إن وجدت مقابل ما تم ذكره في الفاتورة خلال خدمة سيارتي
I do not want to collect the balance quantity against Engine oil charged during the service done on my vehicle: لا أأرغب باستلام كمية زيت المحرك المتبقية إن وجدت مقابل ما تم ذكره في الفاتورة خلال خدمة سيارتي

توقيع مدير المحطة/ Station Manager Signature

توقيع العميل/ Customer Signature



شكرا لاختيارك بترومين اكسبريس
في حال وجود أي ملاحظات على الخدمة المقدمة، تواصلوا معنا عن طريق احدي القنوات التالية

Thanks for choosing Petromin Express
if there are any comments on the service provided Please contact us through one of the following channels .

Customer Service Call center 8004420020 : مركز خدمة العملاء CS@Petromin.com

ص.ب 19654 Membership 4030494886, C.R: 215 7111 (+966 12) Fax: 215 7000 (+966 12) Tel: 21431, Jeddah: 1432, P.O. Box: 1432, Kingdom of Saudi Arabia
جدة: 21431 المملكة العربية السعودية. هاتف: 215 7000 (+966 12) فاكس: 215 7111 (+966 12) س.ت: 4030494886. اشتراك رقم 19654. 1432.



فاتوره ضريبية - Tax Invoice

JED-PET-SAHER-WRS

1662

JED-PET-SAHER-WRS

JEDDAH

الاسم Name	National Transportation Solutions Company	سنة الصنع Year	2023	الفاتورة Invoice	M-1662-34423
رقم الهاتف Phone	966540329478	الطراز Make	TOYOTA	عداد الكيلومتر Mileage	87489
رقم اللوحة Plate	4653UXB	الموديل Model	HILUX	التاريخ Date	2024-02-10
رقم الشاسيه VIN	MROBB8CD8P4114610	المحرك Engine	4 cyl. 3.0L F.I. Turbo Diesel	الوقت Time	11:23 AM

STANDARD TERMS AND CONDITIONS

- In case of any defect after service at Petromin Express, promptly stop the engine, discontinue operation, and contact Petromin Express if you see the oil light on OR if you notice any fluid leakages. The vehicle must be brought to same Petromin Express Center, before taking it to any other workshop. Failure to do so will completely release Petromin Express from any liability.
- Any defect MUST be reported to Petromin Express within the hours mentioned as per the chosen package warranty, from the date and time of the service invoice. Petromin will not be liable for any defect that occurs after the expiry of this period.
- If any item(s) mentioned on the invoice is missing or was not availed while servicing the vehicle, in either (Standard Care, Gold Care, VIP Care) Service packages, those item(s) can be re-availed within 48 hours from date of invoice at any Petromin Express Center in KSA by producing the original invoice. We will not be liable for any defect occurs after expiry of this period.
- The customer shall have the right to decide and choose the parts (OEM or Non-OEM) and Petromin Express warranty will remain intact as per package. However, Petromin Express shall have no liabilities or other claims, if they choose or bring parts by themselves and are not sold by Petromin Express. In this case, any prevailing Petromin Express warranty as per packages will also be void.
- The choice of using OE parts or corresponding equivalent non-OE parts is the sole selection of customer. Petromin express does not govern neither shall be held liable for imposing a decision. The corresponding warranty as per the service package selected shall remain applicable in both cases. Petromin Express shall have no liabilities or other claims, if customer choose parts that are not sold by Petromin Express, in which case any prevailing Petromin Express warranty as per packages will also be void.
- Petromin Express will ensure that the OEM recommended AC gas levels will be used on the vehicles. Any change in this quantity as per the request of customer will void any liability and warranty from Petromin Express.
- For fleet customers, Petromin Express will follow the respected contract for selection of lube, parts, and services.
- Any applicable warranty on tires and batteries will be as per the manufacturer. Tire warranty is covered by the manufacturer and to be claimed at the deputed local distributor by the principal.
- For Battery warranty cases, there will be only one replacement applicable during the period of warranty, starting from the date of the first battery invoice.
- Wheel Alignment service warranty is for 3 days from the date of service.
- All transmission and differential services are performed by customer consent without any liability against Petromin Express and the responsibility lies with Petromin Express only in case there is any leakage related to the service performed.
- By creation of this invoice, the customer acknowledges that:
- a) The services requested by them have been Delivered /Completed /Performed on their vehicle according to their full acceptance and satisfaction. Furthermore, the customer confirms that their contact details and vehicle information are correct.
- b) They will collect any balance quantity of engine oil against the oil charged during the service done on their vehicle.
- c) They understand and agree to the service remarks made on the invoice.
-
-
- Failure to comply with any of these conditions OR refusal to sign the work order will release and exempt Petromin Express against any liability or other claims.
- These T&Cs shall be governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of the KSA. In case of any dispute arising as a result of the interpretation of this T&Cs, both parties shall try to solve the dispute amicably or otherwise, the dispute shall be resolved through the competent court which shall apply the Saudi law and each Party irrevocably submits to the jurisdiction of the Courts in the Kingdom of Saudi Arabia in Jeddah.

الأحكام والشروط الأساسية:

- في حال ظهور أي خلل بعد الحصول على الخدمة في بترومين إكسبريس، فليخبركم وقف المحرك فوراً والتوقف عن التشغيل والتواصل مع بترومين إكسبريس إذا أضاء مؤشر الزيت أو أخطأتم في تبريد المحرك، ويجب جلب المركبة إلى نفس مركز بترومين إكسبريس قبل أخذها لأي ورشة أخرى. وتغني بترومين إكسبريس من أي مسؤولية في حال عدم الالتزام بما تقدم.
- يجب إعلام بترومين إكسبريس بأي خلل ضمن فترة الساعات المحددة في حزمة الكفالة التي جرى اختيارها، وذلك اعتباراً من التاريخ والساعة المحددين في فاتورة الخدمة، ولا تكون بترومين مسؤولة عن أي خلل يحصل بعد انتهاء الفترة المحددة.
- في حال أخلل تنفيذ أي بند مذكور / بنود مذكورة في الفاتورة أو لم تتم الاستفادة منه عند إجراء الخدمة للمركبة، في حزم الخدمة التالية (العناية الأساسية، العناية الذهبية، عناية VIP)، فيمكن الحصول على البند المذكور/ البنود المذكورة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الفاتورة في أي مركز لبترومين إكسبريس في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديم الفاتورة الأصلية، ولن تكون مسؤولة عن أي خلل يحصل بعد انقضاء المدة المذكورة.
- للتزويد الحق في تقرير اختيار القطع (أصلية – غير أصلية) وتسري ضمانه بترومين إكسبريس في هذه الحالة حسب ما هو مبين على العيوب، على أن بترومين إكسبريس لا تتحمل أي مسؤولية ولا تكون مسؤولة عن أي مطالبات في حال اختار الزبون جلب القطع بنفسه ولم يشترها من بترومين إكسبريس، وفي هذه الحالة تبتطل أي ضمانه قدمها بترومين إكسبريس بحسب البيان الوارد على العيوب أيضاً.
- يخضع اختيار القطع الأصلية أو القطع غير الأصلية للموافقة لذلك الأصلية لاختيار الزبون المقدر، ولا تتحمل بترومين إكسبريس بذلك القرار ولن تكون مسؤولة عن فرض القرار على الزبون، وبقي الضمان المطبق بحسب حزمة الخدمة التي جرى اختيارها سارية في العالين، ولا تتحمل بترومين إكسبريس أي مسؤولية ولا تكون مسؤولة عن أي مطالبات في حال اختار الزبون قطعاً خلاف تلك التي تبيحها بترومين إكسبريس، وفي هذه الحالة تبتطل أي ضمانه قدمها بترومين إكسبريس بحسب البيان الوارد على العيوب أيضاً.
- تؤكد بترومين إكسبريس من تطبيق توصية الشركة الصانعة الأصلية للأدوية بخصوص مستوى غاز المكيف في المركبات، ولؤدي التغيير في كمية الغاز بناءً على طلب الزبون إلى إبطال أي مسؤولية أو ضمانه قدمها بترومين إكسبريس.
- بالنسبة للزبائن من أصحاب أساطيل المركبات، تتبع بترومين إكسبريس ما ورد في العقد ذي العلاقة من حيث اختيار الزيوت والقطع والخدمات.
- تكون أي ضمانه تتعلق بالإطارات والبطاريات بحسب ما أبدته الشركة الصانعة، وتغطي الشركة الصانعة كدالة الإطارات التي يجب عليها من المؤرخ المحلي المنتسب بالنسبة لتعاملات المتصلة بضمانه البطاريات، يتم تبديل البطارية لمرة واحدة فقط خلال مدة الضمانه، والتي تبدأ من تاريخ أول فاتورة للبطارية.
- تكون خدمة ضبط استقامة الإطارات مكفولة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الخدمة.
- يتم تقديم الخدمات المتصلة بخدمات السرعة وعالية التروس بموافقة الزبون ودون أي مسؤولية على بترومين إكسبريس، ولا تتحمل بترومين إكسبريس المسؤولية إلا في حالة حصول أي تسريب يتصل بالخدمة المقدمة.
- إعداد هذه الفاتورة بقر الزبون بما يلي:
 - بأن الخدمة التي طلبها الزبون قد تم تقديمها/ استكمالها/ تنفيذها على مركبته على النحو الذي يوافق عليه ويقبل به، ويؤكد الزبون على أن بيانات الاتصال به وبيانات مركبته صحيحة.
 - بأنه سيسترد أي كمية باقية من زيت المحرك عن تلك المستخدمة خلال إجراء الخدمة على مركبته.
 - بأنه يتسلم ويقر بملاحظات الخدمة التي ذكرت في الفاتورة.
- إن عدم الالتزام بأي من هذه الشروط أو بغض النواحي على أمر العمل يعني بترومين إكسبريس من أي مسؤولية أو أي مطالبة أخرى.
- تخضع هذه الأحكام والشروط وتفسر وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع بشأن تفسير هذه الأحكام والشروط، فعلى الطرفين محاولة تسوية النزاع ودياً، وبخلاف ذلك يحال النزاع إلى المحكمة المختصة، والتي تطبق القانون السعودي، وسلم كلا الطرفين بشكل لا يقبل الرجوع عنه باختصاص محاكم المملكة العربية السعودية الواقعة في مدينة جدة.

I agree to collect the balance quantity of Engine oil against the oil charged during the service done on my vehicle: أأربع باستسلم كمية زيت المحرك المتبقية إن وجدت مقابل مائتم

I do not want to collect the balance quantity against Engine oil charged during the service done on my vehicle: لا أأربع باستسلم كمية زيت المحرك المتبقية إن وجدت مقابل مائتم

Station Manager Signature /مدير المحطة/ توقيع Customer Signature /العميل/ توقيع



شكراً لاختيارك بترومين إكسبريس
في حال وجود أي ملاحظات على الخدمة المقدمة، تواصلوا معنا عن طريق احدي القنوات التالية

Thanks for choosing Petromin Express
if there are any comments on the service provided Please contact us through one of the following channels .

Customer Service Call center 8004420020 : CS@Petromin.com مركز خدمة العملاء

ص.ب 19654 Membership 4030494886, C.R: 215 7111 (+966 12) 215 7000, Tel: 21431, Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah: 1432, P.O. Box: 1432, Jeddah: 1432, 21431 المملكة العربية السعودية. هاتف: 215 7000 (+966 12) 215 7111 فاكس: 215 7111 (+966 12) 215 7000. اشتراك رقم 19654. 1432. 21431